

CIRCULAR EXTERNA

**PRUEBAS A LOS EQUIPOS DE RESPALDO DEL SISTEMA DE ENERGÍA DEL ÁREA
CONCESIONADA**

PARA: Comunidad Aeroportuaria

DE: Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento

FECHA: Febrero 04 del 2019

OPAIN S.A. informa que con motivo de la Visita de Inspección y Vigilancia adelantada por la **Aeronáutica Civil** en uso de sus facultades ha solicitado la realización de pruebas de apagado temporal de la Terminal Internacional de Pasajeros y Terminal Puente Aéreo.

Se realizarán dos (2) pruebas para validación del funcionamiento de UPSs, transferencias automáticas y operación de grupos electrógenos en los siguientes horarios que afectarán por dos (2) minutos por cada vez los siguientes sistemas:

FECHA DEL CORTE 1: JUEVES 07 DE FEBRERO DE 2019
HORARIO: DE 01:00 A 01:01HL Y DE 01:15 A 01:16HL
DURACION: 2 MINUTOS

Durante el corte se verán afectados las siguientes áreas del Terminal de Pasajeros T1:

- SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL.
- SISTEMA BHS.
- SISTEMAS DE AA DE CONFORT DEL TERMINAL.
- SISTEMAS DE AA DE PRESICIÓN.
- SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR
- SUB ESTACIONES VIAL DE LA CLL 26.
- TODOS LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SERVICIO DEL TERMINAL QUE NO SE ENCUENTREN CONECTADOS A LA RED REGULADA.
- ESTACIÓN BOMBEROS NORTE.
- BOMBAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
- SUB ESTACIONES OPAIN.
- SISTEMAS DE INFORMACION CONECTADOS A RED NORMAL.

FECHA DEL CORTE 2: JUEVES 07 DE FEBRERO DE 2019
HORARIO: DE 02:00 A 02:01HL Y DE 02:15 A 02:16HL
DURACION: 2 MINUTOS

Durante el corte se verán afectados los siguientes tenedores de espacio y áreas del Terminal Puente Aéreo T2:



- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE SELECCIÓN DE EQUIPAJES
- SISTEMA DE BANDAS SELECCIÓN DE EQUIPAJES
- TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN RED NORMAL OFICINAS DE EASY FLY-SATENA
- TOMACORRIENTES RED NORMAL DE CHECK-IN EASY FLY-SATENA
- TOMACORRIENTES RED NORMAL DE MODULOS CHECK-IN SALAS 1 A 3
- TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN AREAS COMUNES COSTADO OCCIDENTAL
- TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN AREAS COMUNES COSTADO ORIENTAL
- TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN DOMOS COSTADO ORIENTAL
- TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN DOMOS COSTADO OCCIDENTAL
- TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN RED NORMAL OFICINAS DE OPAIN
- ASCENSOR PASILLO PRINCIPAL
- ESCALERA ELECTRICA PASILLO PRINCIPAL
- ESCALERA ELECTRICA INTERNA PASILLO DOMO OCCIDENTAL
- RAMPAS ELECTRICAS INTERNAS PASILLO DOMO OCCIDENTAL
- ILUMINACIÓN DE PASILLOS Y SALAS DE ABORDAJE
- DOLCEZZA
- JUAN VALDEZ
- SIBARIS
- ZIROPE
- KATIOS
- KOKORICO
- TIME SQUEARE
- ANTENA COMCEL-CLARO
- PRESTO
- DONUT FACTORY
- CAJEROS PASILLO INTERNO
- VIAJES AVIATUR
- AERO ESTILOS
- MONT BLACK
- PASTELITOS
- STUDIO F
- DROGUERIA COLSUBSIDIO
- PELUQUERIA AERO ESTILOS
- PAN TURISMO
- POWER COMUNICACIONES
- SALVARTE
- VIAJES OBANESFF
- PLANES Y VIAJES
- DOLCEZZA EXPRESS



4 Estrellas



Mejor Aeropuerto de Suramérica



Mejor Staff



- DUNKIN DONUTS
- OMA
- ILUMINACION Y TOMACORRIENTES DEL PARQUEADERO
- ANTENA MOVISTAR
- EFECTIMEDIOS
- CAJEROS PASILLO CENTRAL
- CAJEROS AREA DE TAXIS
- SANTA HELENA
- AEROFRESAS
- BLENDS
- MIRIAM CAMHI
- MARIO HERNANDEZ
- LA BODEGA
- TOTTO
- THIRD POLE
- SANSAI
- PAN PA'YA

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

(firmado)

CARLOS FERNANDO ORTIZ

Gerente de Ingeniería y Mantenimiento
OPAIN S.A.

Proyectó: Dirección de Mantenimiento OPAIN S.A.

Revisó: Dirección de Comunicaciones OPAIN S.A.



4 Estrellas



Mejor Aeropuerto
de Suramérica



Mejor Staff

