

## CIRCULAR EXTERNA

20192200000577

### MANTENIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE TWY G

**PARA: COMUNIDAD AEROPORTUARIA**

**DE: GERENCIA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO**


**FECHA: 30 DE ABRIL DE 2019**


La Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento desea informar a la comunidad aeroportuaria el inicio de obra del cambio de losas que han cumplido su vida útil sobre TWY G, con el fin de mejorar las condiciones y desempeños de los pavimentos aeroportuarios.

Así las cosas, a partir del martes 7 de mayo y hasta el viernes 7 de junio de 2019, se iniciará la obra, que contempla el cambio de 21 losas de concreto sobre el eje Golf frente a las posiciones 104 y 105, para lo cual se tendrán las siguientes restricciones:

- Cierre de las posiciones 83, 84, 103, 104, 105, 106 y 107
- Cierre de los spots 33 y 34
- La vía de servicio externa frente a las posiciones 103, 104, 105, 106 y 107 estará cerrada.
- Ingreso a las posiciones 86 y 102 debe realizarse remolcado y salida propios medios desde el spot 35.

Con el fin de minimizar el impacto operativo, el eje de ingreso al espigón sur será movido y demarcado provisionalmente hacia la vía de servicio externa de las posiciones remotas, de tal forma que Ingreso y salida de aviones de las posiciones 85, 87, 88, 89 y 101 se realizará de forma propios medios desde el spot 35, utilizando el eje TWY G y luego las posiciones 103, 104, 105, 106 y 107 rodeando la obra y alineándose nuevamente con el eje G.





Lamentamos los inconvenientes presentados y agradecemos socializar esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

(Firmado)  
**CARLOS F. ORTIZ**  
Gerente de Ingeniería y Mantenimiento  
OPAIN S.A.

Proyectó: L. Moreno Gómez – *(Ingeniero de pavimentos)*