

GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA			
GUÍA DE ACTUACIÓN CONTINGENCIA BHS CATEGORIA 1			
CÓDIGO: GSA-GU-001	VERSIÓN: 1.0	PAG: 1 / 3	

CATEGORIA 1

Situación	Scanner nivel 5 fuera de servicio
Solución	El equipaje que no genere imagen debe ser trasladado al OOG01 o OOG02 dependiendo del flujo presentado en ese momento


Recurso Humano - Logístico

BHS Opain	WISE	Seguridad Opain	Mto Opain	Operaciones
N/A	1 operador (nivel 5)	1 Supervisor de Seguridad	N/A	N/A
	1 Carro	Seguimiento por cámaras a la novedad		

Actividad	Responsable
-----------	-------------

Reportar novedad del fallo a Supervisor Opain BHS, S2	Supervisor WISE
Se recolecta el equipaje que no ha generado imagen en las estaciones de re inspección de nivel 5, se apila el equipaje en el carro de contingencia para ser trasladado al OOG 01 o al OOG 02 dependiendo del criterio del Supervisor, cuando llega al OOG el equipaje se pasa por el scanner y si este no presenta novedad se regresa a nivel 5 para su ingreso al sistema o entrega en este punto a la aerolínea. Si el equipaje genera alguna alarma se realiza el respectivo procedimiento de seguridad.	Supervisor WISE
Recibir el equipaje	Aerolíneas

Puntos críticos: Oversize 01, Oversize 02 y nivel 5.



GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

GUÍA DE ACTUACIÓN CONTINGENCIA BHS CATEGORIA 1



CÓDIGO: GSA-GU-001

VERSIÓN: 1.0

PAG: 2 / 3

CATEGORIA 1

Situación

Línea de Salida nivel 5 fuera de servicio


Solución

El equipaje exonerado debe ser entregado por la puerta de nivel 5 a la aerolínea.

Recurso Humano - Logístico

BHS Opain	WISE	Seguridad Opain	Mto Opain	Operaciones
01 Auxiliar	N/A	Supervisor de seguridad Seguimiento por cámaras a la novedad	N/A	N/A
Actividad				Responsable
Reportar novedad del fallo a S2-Dutty Manager -CCO.				Supervisor BHS
Reportar la novedad del fallo a Supervisor de WISE				S2
Informar a cada una de las aerolíneas y el personal de asistencia en tierra de plataforma sobre el fallo de la línea de salida de nivel 5.				Dutty Manager - CCO
Se entrega el equipaje exonerado por la puerta de nivel 5 a las aerolíneas.				Supervisor WISE

Puntos críticos: nivel 5.



GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA			 <small>Concesionario Aeropuerto Internacional Eldorado</small>
GUÍA DE ACTUACIÓN CONTINGENCIA BHS CATEGORIA 1			
CÓDIGO: GSA-GU-001	VERSIÓN: 1.0	PAG: 3 / 3	

CATEGORIA 1

Recurso Humano - Logístico

BHS Opain	WISE	Seguridad Opain	Mto Opain	Operaciones
1 Auxiliar	5 operarios (nivel 5)	1 Supervisor de seguridad	N/A	1 Inspector plataforma
2 Inspectores		1 Apoyo CCS		
		Seguimiento por cámaras a la novedad		

Actividad	Responsable
Reportar novedad del fallo a S2-Dutty Manager -CCO.	Supervisor BHS
Reportar la novedad del fallo al Supervisor de WISE	S2
Informar a cada una de las aerolíneas y a el personal de asistencia en tierra de plataforma sobre el fallo de la línea de salida de nivel 5.	Dutty Manager - CCO
Coordinar al personal para que se acordone el carrusel (Make up 04) y nadie tome equipajes descargados en este antes de que sean inspeccionados. Una vez descargado del carrusel el equipaje es pasado por el biosensor, si este no detecta amenaza el equipaje se desplaza al OOG 01 para su revisión, una vez exonerado por este scanner se entrega a la aerolínea en la puerta del OOG01.	Supervisor WISE
Si el equipaje genera alguna alarma se realiza el respectivo procedimiento de seguridad.	Supervisor Seguridad
El IP estará encargado de apoyar el control, organización y flujo del personal en tierra de la aerolínea en el Make up 04.	Dutty Manager
Recibir el equipaje	Aerolíneas

Puntos críticos: Make up 04, OOG01 y nivel 5.

