


## CIRCULAR EXTERNA


20192000000387

### UBICACIÓN DE LOS SEÑALEROS PARA INGRESO AL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO F10

**PARA:** Comunidad Aeroportuaria Lado Aire  
**DE:** Gerencia de Operaciones – OPAIN S.A.  
**FECHA:** Abril 02 de 2019

OPAIN S.A. informa que, producto de la reconfiguración del Terminal 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado y a fin de salvaguardar la seguridad de los vehículos, personas y aviones que operan en el puesto de estacionamiento F10, la ubicación de los señaleros al ingreso y salida de aviones será la ilustrada en las siguientes imágenes:





En el puesto de estacionamiento F10 los señaleros deberán estar ubicados de tal forma que interrumpan el flujo vehicular de la vía de servicio externa; para tal fin, uno de ellos se ubicará al costado occidental del puesto de estacionamiento F10, y el otro al costado oriental sobre la intersección de la vía de servicio que está frente al puesto de estacionamiento F9.

Agradecemos socializar esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

(Firmado)  
**TOMÁS ARAGÓN**  
Gerente de Operaciones  
OPAIN S.A

Proyectó: Dirección de Seguridad Operacional