


CIRCULAR EXTERNA


2019200000387

UBICACIÓN DE LOS SEÑALEROS PARA INGRESO AL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO F10

PARA: Comunidad Aeroportuaria Lado Aire
DE: Gerencia de Operaciones – OPAIN S.A.
FECHA: Abril 02 de 2019

OPAIN S.A. informa que, producto de la reconfiguración del Terminal 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado y a fin de salvaguardar la seguridad de los vehículos, personas y aviones que operan en el puesto de estacionamiento F10, la ubicación de los señaleros al ingreso y salida de aviones será la ilustrada en las siguientes imágenes:





En el puesto de estacionamiento F10 los señaleros deberán estar ubicados de tal forma que interrumpan el flujo vehicular de la vía de servicio externa; para tal fin, uno de ellos se ubicará al costado occidental del puesto de estacionamiento F10, y el otro al costado oriental sobre la intersección de la vía de servicio que está frente al puesto de estacionamiento F9.

Agradecemos socializar esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

(Firmado)

TOMÁS ARAGÓN
Gerente de Operaciones
OPAIN S.A

Proyectó: Dirección de Seguridad Operacional