

CIRCULAR EXTERNA

CE-2022-00029

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022 - S/E CODENSA 4
- ARMARIO #1

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Dirección de Mantenimiento
FECHA: miércoles, 23 de febrero de 2022

OPAIN S.A. informa que con motivo de conexión de nuevos tenedores de espacio al armario #1 de la subestación Codensa 4, se requiere realizar un corte de energía de acuerdo a la siguiente programación:

FECHA DEL CORTE: LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022
HORARIO: DESDE LAS 10:00am HASTA LAS 11:00am
DURACION: 1 HORA

Durante este corte se verán afectados los siguientes usuarios:

CUENTA CONTRATO	TENEDOR DE ESPACIO	LOCAL	LOCAL NUEVA NOMENCLATURA	NIVEL	UBICACIÓN	S/E
6285524	NORA LOZZA	97	GCA20200	8,70 P3	ESPIGON SUR MUELLE NACIONAL	4
7179182	NOVAVENTA MAQ. 8	MAQUINA 8	GCT20010	0,00 P1		4
7633068	LOTO DEL SUR NACIONAL	L92B	GCA20240	8,70 P3	ESPIGON SUR M. NACIONAL	4
7633079	TIME SQUARE	L92C	GCA2024A	8,70 P3	ESPIGON SUR M. NACIONAL	4
4706930-4	EFFECTIMEDIOS	TN-TV-1		0,00 P1	BODEGAS ESPIGON SUR	4
4706945-	AVIANCA MODULO DE LA Y		GGTM0160	4,70 P2	LLEGADAS INTERNACIONALES	4
4712946-	CLARO - ANTENAS PUENTE ABORDAJE 72	S/N		PBB 72	ANTENAS PUENTE ABORDAJE 72	4
4712947-	CLARO - ANTENAS PUENTE ABORDAJE 87	S/N		PBB 87	ANTENAS PUENTE ABORDAJE 87	4
4712948-1	EFFECTIMEDIOS TD-E7	TD-E7		8,70 P3	ESPIGON SUR M. NACIONAL	4
4712949-3	SANTA ELENA	92A	GCA20220	8,70 P3	ESPIGON SUR M. NACIONAL	4
4719642-6	MERCARI	ST-04	GCA20190	8,70 P3	ESPIGON SUR MUELLE NACIONAL	4
4786560-	TIGO	S/N		PBB 73	PUENTE ABORDAJE 73	4
6183722-2	MESA DE RECARGA ZONA 4 SALA 7 AMERICAN EXPRESS	ZONA 4 - SALA 7	GCA2007C	N+8,70 (P3)	ENTRE EJES 18 Y 19 MUELLE NACIONAL	4
6183723-4	SALA DE DESCANSO ZONA 4 SALA 9 AMERICAN EXPRESS	ZONA 4 - SALA 9	GCA20070	N+8,70 (P3)	EN EJE 9 MUELLE NACIONAL	4
6288703-8	CRISPECOL	STAND	GCA2019A	8,70 P3	ESPIGON SUR MUELLE NACIONAL	4
PENDIENTE	AVIANCA NIÑOS RECOMENDADOS NACIONAL	138	GCA20100	8,70 P3	ESPIGON SUR M. NACIONAL	4

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

(firmado)
MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.