

CIRCULAR EXTERNA

CE-2023-00042

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2023 SUBESTACIONES NUEVO TERMINAL DE CARGA TC2 Y TC3, SUBESTACIONES EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA CAC ZONAS COMUNES Y LOCALES DEL EDIFICIO

PARA: Comunidad Aeroportuaria
 DE: Gerencia de Infraestructura
 FECHA: miércoles, 29 de marzo de 2023

OPAIN S.A. informa que con motivo de mantenimiento en los sistemas de medida a cargo del comercializador de energía ENERTOTAL, se requiere realizar un corte de energía de acuerdo con la siguiente programación:

FECHA DEL CORTE: DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2023
HORARIO: DESDE 2/04/2023 A LAS 10:00HL HASTA 2/04/2023 A LAS 16:00HL
DURACION: 6 HORAS

Durante este corte se verán afectados los siguientes usuarios:

TENEDOR DE ESPACIO	LOCALE(S)	UBICACIÓN
GIRAG LTDA	JBT20100; JBA10040	TC2
TAMPA CARGO S.A	JBT10010; JBT20030; JBT1003A; JBT20010; JBA10030; JBT10020	TC2
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JCA10020; JCT20040	TC3
UNITED PARCEL SERVICE CO. SUCURS	JBT20150; JBA10050	TC2
AEROSAN S. A. S.	JCT20140; JCA10040	TC3
LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA	JCT1004A, JCT20120	TC3
AGENCIA DE CARGA AVIATUR S.A	JBT20170	TC2
SUNRISE CARGO S.A DB SCHENKER COLOMBIA	JCT20080	TC3
AEROSAN S. A. S.	JCT10070; JCA10080	TC3
LOGISTICA GROUP S.A.S	JBT20040; JBT2003A	TC2
EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S	JBT20050	TC2
MENZIES AVIATION COLOMBIA S.A.S	JBT20230; JBT10080; JBT10100; JBT20190	TC2
AEROSAN S. A. S.	JCT20130	TC3
AEROSUCRE S. A.	JCA10120	TC3
UNITED PARCEL SERVICE CO. SUCURS	JBT10150; JBA10140	TC2
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JCA10140; IO1201A	TC3
MENZIES AVIATION COLOMBIA S.A.S	IOA1025Z; JBT10190; JBA10180	TC2
TAMPA CARGO S.A	IOA10080; JBA10210; JBT10200; JBA1003P	TC2

LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA	JCT10190	TC3
AEROSAN S. A. S.	JCT2016A	TC3
AEROSAN S. A. S.	JCA10010; JCT20010	TC2 -TC3
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JCA1004C	TC3
INDIPACK LOGISTICA S.A.S.	JBT20020	TC2
ERM EMBALAJE DE CARGA INTERNACIONAL SAS	NCT1151	TC3
TAESCOL - TECNICOS AEROPORTUARIO	JCA10090	TC3
LOGIZTIK ALLIANCE GROUP S.A.S	JBT20210	TC2
GIRAG LTDA	JBT20110	TC2
WISE LTDA	JBT20060	TC2
AEROSAN S. A. S.	JCT10120	TC3
THE ELITE FLOWER S A S C I	JCT20090	TC3
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBI S.A.S	JCT20070	TC3
LINEA AEREA CARGUERA LANCO	JBT20160	TC2
MSL DE COLOMBIA LTDA	JBT20140	TC2
Magnum	414	CAC
Master Freight	413	CAC
Cargo logistic	411	CAC
Hplapollo	410	CAC
EAC	409	CAC
Excelente cargo	408	CAC
Interandina	401	CAC
TMA cargos	402	CAC
K&M handling	403	CAC
Aire Brindge	404	CAC
Cescand	405	CAC
Ali	406	CAC
Hermann schwyn	407	CAC
Roldán	417	CAC
Nexus logística	416	CAC
Andes	415	CAC
Flexport	350	CAC
Blulogistic	380	CAC
Champion air	345	CAC
Aerosan	320	CAC
Aerosan	330A	CAC
Medio ambiente	300	CAC
ICA	305	CAC
ICA	305A	CAC
Invima	310	CAC
DIAN	DIAN	CAC
DIAN	DIAN	CAC
Jas	190	CAC
Sixt	110	CAC

Fedex	100	CAC
Frisby	120	CAC
Dunkin	130	CAC
Servientrega	140	CAC
Bancolombia	150	CAC
Bancolombia	150A	CAC
Banco popular	160	CAC
Suchesso Restaurante	195	CAC
Opain	185	CAC
Workpoint	180	CAC
Claro	500	CAC

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

Cordialmente,

(Firmado)

Mauricio Antonio Vélez Vargas

Gerente de Infraestructura

OPAIN S.A.