

## CIRCULAR EXTERNA

CE-2024-00070

CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADOS MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES  
LOS DÍAS 23, 24, 25, 26 y 29 DE ABRIL DE 2024 TERMINAL 1

PARA: Comunidad Aeroportuaria.  
DE: Dirección de mantenimiento electromecánico.  
FECHA: 19 de abril de 2024

OPAIN S.A. informa que con motivo de la ejecución del mantenimiento preventivo programado a las subestaciones eléctricas del Terminal 1 en el periodo comprendido entre el martes 23 de abril al lunes 29 de abril de 2024, a cargo de firma contratista SIEMENS SAS, se hace necesario realizar cinco (5) cortes de energía de acuerdo con la programación que se indica a continuación:

**FECHA DEL CORTE 1: MARTES 23 DE ABRIL DE 2024**  
**HORARIO: DE 00:00HL HASTA LAS 00:01 HL**  
**DURACIÓN: 1 Minuto (Mtto Transformador 1)**

## SUBESTACIÓN OPAIN 2 TRANSFORMADOR 1

Listado de salidas afectadas:

- TABLERO PDP02 BHS INTERNACIONAL.
- ASCENSOR PASAJEROS 113.
- ASCENSOR PASAJEROS 60, 61, 63, 66, 110.
- ESCALERA MECÁNICA 111 Y 112.
- CIRCUITOS ILUMINACIÓN RELACIONADOS A CONTINUACIÓN:
  - BANDAS NACIONALES
  - ÁREA PÚBLICA PUERTA 1 A PUERTA 9 NIVEL 8:70.
  - BHS NACIONAL E INTERNACIONAL NIVEL 0:0 Y 4:70.
  - ÁREA INTERNACIONAL NIVEL 4:70 Y 8:70

**FECHA DEL CORTE 2: MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024**  
**HORARIO: DE 00:00HL HASTA LAS 00:01 HL**  
**DURACIÓN: 1 Minuto (Normalizar TR1 – Mantenimiento TR2)**

### SUBESTACIÓN OPAIN 2 TRANSFORMADOR 1

Listado de salidas afectadas:

- TABLERO PDP02 BHS INTERNACIONAL.
- ASCENSOR PASAJEROS 113.
- ASCENSOR PASAJEROS 60, 61, 63, 66, 110.
- ESCALERA MECÁNICA 111 Y 112.
- CIRCUITOS ILUMINACIÓN RELACIONADOS A CONTINUACIÓN:
  - BANDAS NACIONALES
  - ÁREA PÚBLICA PUERTA 1 A PUERTA 9 NIVEL 8:70.
  - BHS NACIONAL E INTERNACIONAL NIVEL 0:0 Y 4:70.
  - ÁREA INTERNACIONAL NIVEL 4:70 Y 8:70

### TRANSFORMADOR 2 - BÁSICA - Mtto TR2

Listado de salidas afectadas:

- TABLERO PDP03 BHS INTERNACIONAL.
- ASCENSOR PASAJEROS 50, 51, 53, 62, 64, 65, 71 Y 80.
- ASCENSOR CARGA 40, 70 Y 81.
- ESCALERA MECÁNICA 53, 55, 64, 65, 81 Y 82.
- ESTERA RODANTE 20, 30, 31, 50, 60, 61, 70, 71, 80.
- CUARTOS TECNOLOGÍA FD 03, 07, 08, 09, 10, 2037-04, 2049-05, 4021-07.
- TABLERO REGULADO PUENTE DE ABORDAJE 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43 (TOMAS SERVICIO, VDGS, ILUMINACIÓN).

**FECHA DEL CORTE 3: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2024**  
**HORARIO: DE 00:00HL HASTA LAS 00:01 HL**  
**DURACIÓN: 1 Minuto (Normalizar TR2 –Mantenimiento TR4)**

### SUBESTACIÓN OPAIN 2 normalizar TR2

Listado de salidas afectadas:

- TABLERO PDP03 BHS INTERNACIONAL.
- ASCENSOR PASAJEROS 50, 51, 53, 62, 64, 65, 71 Y 80.
- ASCENSOR CARGA 40, 70 Y 81.
- ESCALERA MECÁNICA 53, 55, 64, 65, 81 Y 82.
- ESTERA RODANTE 20, 30, 31, 50, 60, 61, 70, 71, 80.
- CUARTOS TECNOLOGÍA FD 03, 07, 08, 09, 10, 2037-04, 2049-05, 4021-07.
- TABLERO REGULADO PUENTE DE ABORDAJE 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43 (TOMAS SERVICIO, VDGS, ILUMINACIÓN).

**TRANSFORMADOR 4 – Mtto TR4**

Listado de salidas afectadas

- TABLERO NORMAL PUENTE DE ABORDAJE 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43 (GPU'S).

Durante el corte programado se debe garantizar la NO CONEXIÓN de las GPU's en los puentes de abordaje relacionados.

**FECHA DEL CORTE 4: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2024**

**HORARIO: DE 00:00HL HASTA LAS 00:01 HL**

**DURACIÓN: 1 Minuto (Normalizar TR4- Mantenimiento TR5)**

**SUBESTACIÓN OPAIN 2 normalizar TR4**

Listado de salidas afectadas:

- TABLERO NORMAL PUENTE DE ABORDAJE 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43 (GPU'S).

Durante el corte programado se debe garantizar la NO CONEXIÓN de las GPU's en los puentes de abordaje relacionados.

**SUBESTACIÓN OPAIN 2 Mantenimiento TR5**

Listado de salidas afectadas

- TABLERO PDP02 BHS INTERNACIONAL.
- TABLERO NORMAL PUENTE DE ABORDAJE 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 (GPU'S).

Durante el corte programado se debe garantizar la NO CONEXIÓN de las GPU's en los puentes de abordaje relacionados

**FECHA DEL CORTE 5:** LUNES 29 DE ABRIL DE 2024  
**HORARIO:** DE 00:00HL HASTA LAS 00:01 HL  
**DURACIÓN:** 1 Minuto (Normalizar TR5)

### **SUBESTACIÓN OPAIN 2 Normalizar TR5**

Listado de salidas afectadas

- TABLERO PDP02 BHS INTERNACIONAL.
- TABLERO NORMAL PUENTE DE ABORDAJE 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 (GPU'S).

Durante el corte programado se debe garantizar la NO CONEXIÓN de las GPU's en los puentes de abordaje relacionados.

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

Cordialmente,

(Firmado)  
**MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS**  
Gerente de Infraestructura  
OPAIN S.A.