

CIRCULAR EXTERNA
CE-2024-00107**MEDIDAS PREVENTIVAS MANTENIMIENTO CIELORASOS TERMINAL 1**

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Gerencia de Infraestructura
FECHA: jueves, 23 de mayo de 2024

La Gerencia de Infraestructura se dirige a ustedes para hacer hincapié en la importancia de la manipulación adecuada de las láminas de cieloraso durante las intervenciones realizadas en diferentes actividades.

Como es de su conocimiento, diferentes especialidades, contratistas y tenedores llevan a cabo diversos trabajos que implican actividades de cableado y tubería dentro de nuestra infraestructura de cieloraso, labores donde pueden resultar en movimientos y desajustes en las láminas existentes.

Queremos recordarles que es responsabilidad de cada especialidad, contratista y tenedor de espacio, asegurarse que las láminas sean organizadas y ajustadas después de la finalización de cada actividad. Esto es crucial para mantener la integridad estructural de la infraestructura, así como para garantizar un ambiente seguro para todos los ocupantes y usuarios de nuestro Aeropuerto.

Por lo tanto, solicitamos a todos los usuarios su cooperación para cumplir con estas normas de mantenimiento. Cualquier daño o desajuste observado en las láminas debe ser reportado de inmediato al equipo de mantenimiento para su pronta corrección.

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión en este asunto.

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.