

CIRCULAR EXTERNA
CE-2024-00123**INTERVENCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE DE SERVICIO INTERNA PLATAFORMA CENTRAL
FRENTE A BANDA DE CONEXIÓN O TRANSFERENCIA NACIONAL TX-4**

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Gerencia de Infraestructura
FECHA: miércoles, 19 de junio de 2024

La Dirección de Mantenimiento informa a la comunidad Aeroportuaria la intervención del pavimento flexible sobre la calle de servicio interna de plataforma central frente a la banda de conexión o transferencia nacional TX-4. Las actividades de mantenimiento están programadas para el jueves 20 de junio de 2024 desde 20:00 HL hasta las 23:30 para el tramo 2 (ver figura 1) y desde las 23:30 HL hasta las 4:30 (+1) HL para el tramo 1 (ver figura 1), con las siguientes restricciones:

- Paso restringido por uno de los carriles de la calle de servicio
- Señalización indicando paso uno a uno, es decir, precaución para circulación por un carril.
- Tránsito controlado mediante auxiliares de tráfico
- Precaución ingreso y salida banda de conexión o transferencia nacional TX-4 desde las 20:00 HL hasta las 23:30 HL
- Cierre banda de conexión o transferencia nacional TX-4 desde las 23:30 HL hasta las 4:30 (+1) HL.




Figura 1: zonas de intervención calle de servicio interna plataforma central frente a TX-4

Lamentamos los inconvenientes que estas obras puedan generar por lo que recomendamos tomar las medidas correspondientes para evitar la afectación en la operación. Agradecemos la atención y socialización de esta información con sus colaboradores

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS

Gerente de Infraestructura

OPAIN S.A.