

CIRCULAR EXTERNA

CE-2024-00207

CAMBIO DE UPS SUBESTACIÓN SERVIDORES BD2

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Dirección de mantenimiento electromecánico
FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024

OPAIN S.A. informa que por motivos de renovación tecnológica de los sistemas de suministro de energía ininterrumpido UPS de la Terminal T1, se realizara el cambio de la UPS de 100 KVA en el cuarto de servidores BD2, que respalda las cargas reguladas del espigón norte de la terminal 1

Desde la dirección de mantenimiento electromecánico se tiene la actividad está 100% controlada y la misma **NO** prevé cortes de energía durante la intervención, sin embargo, la misma no descarta una posible fluctuación en el servicio, que será atendida en el menor tiempo posible por el equipo técnico.

FECHA DE INTERVENCIÓN: MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024
HORARIO: DE 01:00HL HASTA LAS 02:00 HL
DURACIÓN: 1 hora – cambio UPS BD2

A continuación, se relacionan los servidores conectados a la red regulada de servidores en BD2:

- RED CORPORATIVA
- SERVIDORES BHS
- CCTV BD2
- COM-NET/SITA
- CLARO
- SWITCH COMUNICACIÓN
- MIGRACIÓN COLOMBIA

Agradecemos a la comprensión y colaboración en la ejecución de la actividad

Cordialmente,

(Firmado)
MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.