

CIRCULAR EXTERNA

20192200000217

**CIRCULAR CORTE ENERGIA CAMBIO CTO. FLORIDA A PRINTER MANTENIMIENTO
SUB ESTACIONES MARTES 12 MARZO 2019 A PARTIR DE LAS 00:00 A 00:01 HL
TERMINAL DE PASAJEROS T1**

PARA: Comunidad Aeroportuaria

DE: Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento

FECHA: Marzo 12 del 2019

Duración: 1 minuto

OPAIN S.A. informa que por motivo de mantenimiento preventivo anual a subestaciones eléctricas del Terminal Único de Pasajeros T1, se requiere realizar un corte de energía por 1 min, esto para permitir el cambio del circuito Florida a circuito Printer; esta actividad presentara las siguientes afectaciones al terminal de pasajeros por el espacio de tiempo indicado:

SUBESTACIÓN PRINCIPAL TERMINAL DE PASAJEROS 34.5 kV TUP.

- SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL.
- SISTEMA BHS.
- SISTEMAS DE AA DE CONFORT DEL TERMINAL.
- SISTEMAS DE AA DE PRESIÓN.
- SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR
- SUB ESTACIONES VIAL DE LA CLL 26.
- TODOS LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SERVICIO DEL TERMINAL QUE NO SE ENCUENTREN CONECTADOS A LA RED REGULADA.
- ESTACIÓN BOMBEROS NORTE.
- BOMBAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
- SUB ESTACIONES OPAIN.
- SISTEMAS DE INFORMACION CONECTADOS A RED NORMAL.
- **TENEDORES DE ESPACIO ESPIGON AMPLIACIÓN NORTE.**

LOCAL	LOCAL JD	TENEDOR DE ESPACIO
1-17-03-BO		BODEGA DUFRY
1-17-04-BO		BODEGA DUFRY
1-18-12-BO		BODEGA DUFRY
2-17-04-DF	GAA21580	DUFRY COLLECTION
2-17-05-DF	GAA21610	DFASS DUFRY HUDSON
2-18-06-DF	GAA21630	DUFRY TECH ON THE GO

2-17-07-DF	GAA21600	DUFRY NORTHMALL TN1 FASHION
2-18-09-DF	GAA21640	DUFRY NORTHMALL TN2
2-18-10-DF	GAA21650	DUFRY NORTHMALL TN3
2-18-11-DF	GAA21660	DUFRY NORTHMALL TN4
2-18-12-FB	GAA21670	MERA AMAZONIA CAFÉ
2-18-13-FB	GAA21680	MERA WOLFGANG
2-18-13A-FB	GAA21690	MERA WOLFGANG
2-18-14-FB	GAA21700	MERA GRILL TAB 1 - GAIRA
2-18-14A-FB	GAA21710	MERA GRILL TAB 2 - GAIRA
2-18-15-FB	GAA21720	MERA ANDALE
2-18-15A-FB	GAA21720	MERA GUYS BURGUER
1-18-19-OF	GJA12760	MERA OFICINAS
1-18-22-OF	GJA12750	MERA OFICINAS
2-17-01-RT	GAA21510	ATTENZA
2-17-01A-RT	GAA21520	ATTENZA
2-17-02-RT	GAA21530	ATTENZA
2-17-02A-RT	GAA21540	ATTENZA
1-18-08-BO	GJA12620	NEWREST BODEGA 1
1-18-09-BO	GJA12610	NEWREST BODEGA 3
1-18-14-BO	GJA12600	NEWREST BODEGA 2
1-18-15-OF	GJA12690	LASA OFICINAS
1-18-16-OF	GJA12700	LASA OFICINAS
1-18-20-OF	GJA12710	LASA OFICINAS
1-18-21-OF	GJA12740	LASA OFICINAS
1-18-06-BO	GJA12540	OPS TERRESTRES 2 AVIANCA
1-18-07-BO	GJA12590	OPS TERRESTRES 1 AVIANCA
M-17-01-VP	GFAM1490	SALA VIP COPA
M,2-17-00-VP	GFAM1510	SALA VIP EL DORADO LOUNGE
2-17-03-RT	GAA21560	STERLING - C.HERRERA
NORTE		EUCOL PUBLICIDAD NORTE

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

(Firmado)

Paola Andrea Virquez Yepes.

Gerente de Ingeniería y Mantenimiento (E)
OPAIN S.A.