

CIRCULAR EXTERNA

20192000001067

MANTENIMIENTO VÍA VEHICULAR POSICIÓN 61


PARA: Comunidad Aeroportuaria

DE: Gerencia de Operaciones

FECHA: agosto 15 de 2019

La Gerencia de Operaciones desea informar a la comunidad aeroportuaria el inicio de obra del cambio de losas que han cumplido su vida útil sobre la vía de servicio frente a la posición 61, con el fin de mejorar las condiciones y desempeños de los pavimentos aeroportuarios.

A partir del martes 20 de agosto y hasta el lunes 9 de septiembre de 2019, se iniciará la obra, que contempla el cambio de 300 m², para lo cual se tendrá el desvío de la vía de servicio de la siguiente forma:



Lamentamos los inconvenientes presentados y agradecemos socializar esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

TOMÁS ARAGÓN
Gerente de Operaciones
OPAIN S.A