

## CIRCULAR EXTERNA

2019200000627

### INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO Y SALIDA DE AVIONES POR LA CALLE DE RODAJE "G" A PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

**PARA: COMUNIDAD AEROPORTUARIA**


**DE: GERENCIA DE OPERACIONES – OPAIN**

**FECHA: 16 de mayo de 2019**


La Gerencia de Operaciones se permite informar que desde el día martes 07 de mayo y hasta el viernes 07 de junio de 2019, se modifica la ruta para el ingreso y salida de aviones que operan en los puestos de estacionamiento de la plataforma sur, lo anterior debido a la ejecución de obras sobre la calle "G".

A continuación mostramos la ruta de ingreso y salida, al igual que el eje provisional:


#### EJE PROVISIONAL



## **INGRESO A PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 85 A 89, 101 Y 102**



## **SALIDA DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 85 A 89, 101 Y 102**



## **CONDICIONES OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA SUR**

- Puestos de estacionamiento cerrados: 83, 84, 103, 104, 105, 106, 107
- Cierre de spots: 33 y 34.
- Los aviones harán su ingreso y salida de la plataforma sur autopropulsados, utilizando el eje provisional.
- La vía de servicio externa entre los puestos de estacionamiento 103 a 107 queda cerrada.
- Los aviones que por cualquier razón detengan su recorrido de ingreso o salida de la plataforma sur, deben ser remolcados hasta el puesto de estacionamiento (ingresando) o hasta la posición 107 (saliendo), según sea el caso; está prohibido poner potencia para continuar con su trayectoria.

Agradecemos socializar esta información con sus colaboradores.  
Cordialmente,

**TOMAS ARAGON PALACIOS**  
**Gerente de Operaciones**  
**OPAIN S.A**

Elaboró: Dirección de Seguridad Operacional