

CIRCULAR EXTERNA

CE-2021-00112

**CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADOS MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
30 y 31 DE OCTUBRE DE 2021 TERMINAL DE CARGA**

PARA: Comunidad Aeroportuaria
 DE: Dirección de Mantenimiento
 FECHA: viernes, 22 de octubre de 2021

OPAIN S.A., informa que, por motivo de la ejecución del mantenimiento preventivo programado a los transformadores de las subestaciones eléctricas del Terminal de carga, a cargo de firma contratista FYR Ingenieros Ltda., se requiere realizar cuatro (4) cortes de energía, de acuerdo con la programación que se indica a continuación:

FECHA DEL CORTE 1: SABADO 30 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO: DE 08:00HL HASTA LAS 12:00HL
DURACION: 4 HORAS

Durante este corte se verán afectados los siguientes tenedores de espacio y áreas del Terminal de Carga 2:

USUARIOS AFECTADOS DE LA SUBESTACION DEL TC2 RED DE NORMAL TR1-1 Y TR1-5:

- AVIANCA-TAMPA BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 2.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS AVIANCA-TAMPA TC 2.
- OFICINAS AVIANCA-TAMPA CSU-C.
- OFICINAS KUEHNE+NAGEL CSU-C.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CSU-C.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS PASILLO Y BAÑOS 500-600.
- ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR DE BODEGAS AVIANCA-TAMPA DEL TC 2.
- CENTURION BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 2.
- TRANSAEREO BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 2.
- OFICINAS CSU-C.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS Y BAÑOS PASILLO 400-500.
- FEDEX CARGO BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 2.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS TC 2.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS Y BAÑOS PASILLO 400-500.
- ASCENSOR N°2 DEL TC 2.
- MENZIES BODEGA Y OFICINAS DEL TC 2.
- OFICINAS CSU-B.

- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CSU-B.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS Y BAÑOS PASILLO 300-400.

FECHA DEL CORTE 2: SABADO 30 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO: DE 13:30HL HASTA LAS 17:00HL
DURACION: 3 HORAS CON 30 MINUTOS

Durante este corte se verán afectados los siguientes tenedores de espacio y áreas del Terminal de Carga 3:

USUARIOS AFECTADOS DE LA SUBESTACION DEL TC3 RED DE NORMAL TR1-8:

- TRANSAEREO BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 3.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS PASILLO 100-200.
- TRANSAEREO BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 3.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CSU-A.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS Y BODEGAS DEL TC 3.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS PASILLO 200-300.

FECHA DEL CORTE 3: DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO: DE 08:00HL HASTA LAS 12:00HL
DURACION: 4 HORAS

Durante este corte se verán afectados los siguientes tenedores de espacio y áreas del Terminal de Carga 3:

USUARIOS AFECTADOS DE LA SUBESTACION DEL TC3 RED DE NORMAL TR1-10:

- TRANSAEREO BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 3 (ANTIGUA BODEGA DE IBERIA).
- LAN CARGO.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS PASILLO 100-200.
- OFICINAS DEL CSU-A.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CSU-A.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS Y BODEGAS DEL TC 3.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS PASILLO 200-300.
- ASCENSORES 7 Y 8.

USUARIOS AFECTADOS DE LA SUBESTACION DEL TC3 RED DE EMERGENCIA TR1-9:

- TRANSAEREO
- TAESCOL BODEGA DEL TC3
- DHL

- CENTURION CARGO
- AIR FRANCE
- G Y G CARGO
- ASCENSORES 6,9 Y 10
- ILUMINACION DE AREAS PUBLICAS Y BAÑOS DEL TC 3
- ILUMINACION PLATAFORMA POSICIONES ECO 13 A ECO 28.
- CIRCUITO DE VALVULAS DE COMBUSTIBLE DEL TC 3

NOTA 4: LOS USUARIOS DE LA RED DE EMERGENCIA SOLO VERAN DOS CORTES DE APROXIMADAMENTE 1 MINUTO CADA UNO. EL PRIMERO AL INICIO DE LAS LABORES MIENTRAS LOS GRUPOS ELECTROGENOS ASUMEN LA CARGA Y EL SEGUNDO CUANDO LA CARGA REGRESE A LA RED NORMAL.

FECHA DEL CORTE 4: DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO: DE 13:00HL HASTA LAS 17:00HL
DURACION: 4 HORAS

Durante este corte se verán afectados los siguientes tenedores de espacio y áreas del Terminal de Carga 3:

USUARIOS AFECTADOS DE LA SUBESTACION DEL TC3 RED DE NORMAL TR1-6 Y TR1-7:

- TRANSAEREO BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 3.
- DHL BODEGAS Y OFICINAS DEL TC 3.
- LAN CARGO.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS PASILLO 100-200.
- TERPEL.
- CENTURION CARGO.
- GOLDEN FLIGHT.
- COOPAVA.
- GHI.
- SUNRISE.
- CARGUEX.
- INVER SIONES CODE 9.
- SCHENKER.
- VISE
- CEVA.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS CSU-A.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS Y BODEGAS DEL TC 3.
- ILUMINACION AREAS PÚBLICAS PASILLO 200-300.

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.