

CIRCULAR EXTERNA

CE-2022-00026

**CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2022
S/E CODENSA 2 – BLINDOBARRA 630AMP**

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Dirección de Mantenimiento
FECHA: jueves, 17 de febrero de 2022

OPAIN S.A. informa que con motivo de conexión de nuevos tenedores de espacio a la blindobarra de 630amp de la subestación Codensa 2, se requiere realizar un corte de energía de acuerdo a la siguiente programación:

FECHA DEL CORTE: SABADO 26 DE FEBRERO DE 2022
HORARIO: DESDE 26/02/2022 A LAS 23:00HL HASTA 27/02/2022 A LAS 03:00HL
DURACION: 4 HORAS

Durante este corte se verán afectados los siguientes usuarios:

CUENTA CONTRATO	TENEDOR DE ESPACIO	LOCAL	LOCAL NUEVA NOMENCLATURA	NIVEL	UBICACIÓN
6288718-5	OFICINA EQUIPAJE REZAGADO INTERNACIONAL AVIANCA	126	GFT12080	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4838598-3	BODEGA EQUIPAJE REZAGADO AMERICAN AIRLINES	BER-11	GFT12090	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
6288728-2	BGA EQPAJE REZAGADO INTERNACIONAL DELTA AIRLINES	BER-12	GFT12100	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4684416-1	AVIANCA RECOMENDADOS INTERNACIONALES	F&B13B P3	GIT22060	8,70 P3	AREA CHECKIN
4657226-9	ALLIANZ SEGUROS	FO-01	GIT22330	8,70 P3	AREA CHECKIN
PENDIENTE	BCD TRAVEL	FO-02	GIT22320	8,70 (P3)	AREA CHECKIN
PENDIENTE	SUPERDESTINO	FO-03	GIT22310	8,70 (P3)	AREA CHECKIN
PENDIENTE	OSSA Y ASOCIADOS	FO-04	GIT22300	8,70 (P3)	AREA CHECKIN
PENDIENTE	DESOCUPADO	FO-05	GIT22290	8,70 (P3)	AREA CHECKIN
4656856-1	AMERICAN AIRLINES FO American Airlines	FO-06	GIT22280	8,70 P3	AREA CHECKIN
4657230-4	AVIOR AIRLINES COLOMBIA CA FO AVIOR	FO-07	GIT22270	8,70 P3	AREA CHECKIN
4687576-4	FO Aerocivil	FO-09/08	GIT22250	8,70 P3	AREA CHECKIN
ADECUACION	FO OPAIN S.A.	FO-10	GIT22240	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656839-3	AEROREPUBLICA S.A WINGO FO Copa	FO-13/12	GIT22200	8,70 P3	AREA CHECKIN
4657232-8	ULTRA AIR DESDE 23/12/2021	FO-14	GIT22190	8,70 P3	AREA CHECKIN
4687580-9	FO Delta Airlines	FO-15	GIT22180	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656855-9	TURKISH AIRLINES FO TURKISH	FO-16	GIT22160	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656845-2	LINEA AEREA DE SERVICIO EJECUTIVO LASER FO LASER	FO-17	GIT22150	8,70 P3	AREA CHECKIN
4786563-9	LOCAL FO-18 AIREUROPA	FO-18	GIT22230	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656854-7	GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S -	L102	GFT12020	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4684415-9	TAXI IMPERIAL	L101	GFT12030	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4657219-8	SMART PROJECTS GROUP S.A.S	L103	GFT12010	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4656843-8	RENTING T&T S.A.S - EUROPCAR	L104	GFT12000	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4656840-2	MASSY MOTORS RENTALS S.A.S.	L106	GFT11980	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4656837-9	ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS - Alcansa	L108	GFT11960	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4656836-7	Alcansa	L110	GFT11900	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4656846-4	OFICINA EQUIPAJE REZAGADO NACIONAL AVIANCA	L122	GGT11160	0,00 P1	ENTREGA EQUIPAJE NACIONAL
4657227-1	Droguería Colsubsido	L41/L45/L46	GFT11860	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES

CUENTA CONTRATO	TENEDOR DE ESPACIO	LOCAL	LOCAL NUEVA NOMENCLATURA	NIVEL	UBICACIÓN
7232263-	NOVAVENTA MAQ. F2-4	MAQUINA F2-4	GCT20010	0,00 P1	BANDAS LLEGADAS NACIONALES
6179935-3	ICA	OFICIAL	GFT12070	0,00 P1	SALIDAS INTERNACIONALES
4684429-4	SAPIA C.I. S.A.S.- El Market Souvenirs	Rt13 P3	GIT22080	8,70 P3	AREA CHEKIN
4656830-5	Cajero Banco Bogota	Rt13C	GIT2207B	8,70 P3	AREA CHECKIN
4657224-5	Cajero Bancolombia	Rt13C	GIT2207A	8,70 P3	AREA CHECKIN
4687579-0	Cajero Davivienda	Rt13C	GIT2207D	8,70 P3	AREA CHECKIN
4657218-6	Cajero Servibanca	Rt13C	GIT2207C	8,70 P3	AREA CHECKIN
4684433-9	BRITT COLOMBIA S.A.S. - Xplora Books	Rt14A P3	GIT22380	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656951-7	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA SA JUAN VALDEZ	Rt14B P3	GIA22360	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656822-2	Cajero Banco Bogota	Rt14C	GIT2237B	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656824-6	Cajero Bancolombia	Rt14C	GIT2237A	8,70 P3	AREA CHECKIN
4656825-8	Cajero SCOTIABANK COLPATRIA	Rt14C	GIT2237D	8,70 P3	AREA CHECKIN
6179377-9	FRONT OFFICE VIVA COLOMBIA	Rt15B1	GIT22050	N+8,70 (P3)	AREA CHECKIN
7483442	GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S	Rt15C	GIT2205A	8,70 P3	AREA CHECKIN
4658294-9	BAR ESCOCES E INVERSIONES LTDA	Rt2A	GIT11890	0,00 P1	HALL PRINCIPAL PISO 1
4657221-9	Cajero Banco Bogota	Rt2B	GFT1190A	0,00 P1	HALL PRINCIPAL PISO 1
4657220-7	Cajero Bancolombia	Rt2B	GFT1190C	0,00 P1	HALL PRINCIPAL PISO 1
4656833-1	Cajero BBVA	Rt2B	GFT1190D	0,00 P1	HALL PRINCIPAL PISO 1
4656838-1	Cajero Servibanca	Rt2B	GFT1190B	0,00 P1	HALL PRINCIPAL PISO 1
4680427-0	TD-E2 Efectimedios - Viaducto	S/N	EFEC TDE2	4,70 P2	CM-06 MANEJADORAS
4684439-1	TD-E4 Efectimedios - Bandas Internacionales	S/N	EFEC TDE4	8,70 P3	NICHO ENTRE FRONT OFFICE 8,70
6759713-3	RECAUDO BOGOTA	STAND PTA 4	GHT1113A	0,00 P1	HALL PRINCIPAL PISO 1
7150530-8	LUGGAJE & BAGGAJE PUERTA 5/4/3	STAND PTA 5/4/3	GIT22340	8,70 P3	PUERTAS 3, 4 Y 5
4786562-7	LUGGAJE & BAGGAJE PUERTA 6 y 9	STAND PTA 6/9	GIT22090	8,70 P3	HALL PRINCIPAL PISO 3
4656841-4	BAG SECURITY Secureseal PUERTA 7 y 6	STAND PTA 7/6	GIT22350	8,70 P3	HALL PRINCIPAL PISO 3
6450393	BAG SECURITY	STAND PTA 8	GIT22170	8,70 P3	HALL PRINCIPAL PISO 3
PROYECTO	STARBUCKS LLEGADAS INTERNACIONALES		GHT10020	0,00 P1	LLEGADAS NACIONALES

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

(firmado)

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.