

CIRCULAR EXTERNA

CE-2023-00125

CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADOS, SABADO 29 DE JULIO DE 2023,
EN REDES DE BAJA TENSIÓN SUBESTACIÓN OPAIN 1

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Gerencia de Infraestructura
FECHA: miércoles, 26 de julio de 2023

OPAIN S.A. informa que, con motivo de mejoras para ajustes normativos, se requiere realizar cortes de energía localizados, de acuerdo con la siguiente programación y afectaciones:

FECHA DEL CORTE 1: SABADO 29 DE JULIO DE 2023
AFECTACIÓN: CARGAS EN RED BASICA SUBESTACIÓN OPAIN1
HORARIO: DESDE 29/07/2023 A LAS 00:00HL HASTA 29/07/2023 A LAS 00:20HL
DURACION: 0,3 HORAS (20 MINUTOS)

AFECTACIONES RED BÁSICA 480V (20 MINUTOS):	CONTINGENCIA
UPS 1 – BD 2 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES	RESPALDO POR BANCO DE BATERIAS.
UPS 2 – BD 2 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES	RESPALDO POR BANCO DE BATERIAS.
TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA	AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT.
TABLERO AIRE DE PRECISIÓN - TAP4-4 BD2	APERTURA DE PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL.
TABLERO AIRE DE PRECISIÓN - TAP4-5 BD2	APERTURA DE PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL.
TRANSFORMADOR 60 KVA - CUARTO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	BYPASS DESDE CUARTO DE BOMBAS EN PARQUEADERO CENTRAL.
TABLERO PDP01 - BHS INTERNACIONAL - RED BÁSICA	SOLICITAR RESPALDO DE BYPASS POR RED NORMAL DESDE LOS TABLEROS UBICADOS EN ÁREA BHS.
TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-1	AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT
TABLERO DE TRANSICIÓN - +TTP56-B	APOYO MANTENIMIENTO
PLB 44-45-46	APOYO MANTENIMIENTO
PLB 47	APOYO MANTENIMIENTO
PLB 48-49-50	APOYO MANTENIMIENTO
UPS 1 – S/E 1 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OPAIN 1	RESPALDO POR BANCO DE BATERIAS
UPS 2 – S/E 1 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OPAIN 1	RESPALDO POR BANCO DE BATERIAS
TRANSFORMADOR ALUMBRADO - TRAL – 350 KVA	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
PASILLO SANIDAD/CARNETIZACION	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
SANIDAD AEROPORTUARIA	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
CARNETIZACION	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
SALA REMOTA 46 NIVEL 00	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
ILUMINACIÓN PLB 40-41-42	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
ILUMINACIÓN PLB 43	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
ILUMINACIÓN PLB 44-45-46	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
ILUMINACIÓN PLB 47	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
ILUMINACIÓN PLB 48-49-50	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

INMIGRACION NIVEL 4.70	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
ILUMINACION OFICINAS MIGRACION NIVEL 4.70	RESPALDO POR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
TABLERO GENERAL BÁSICO - TGB 18	APOYO MANTENIMIENTO
TAP-100-GF - SALA 48 REMOTA DESDE N.0.0 A N.8.70	APOYO MANTENIMIENTO
TAC-090-GF - ASCENSOR CARGA - DESDE N.0.0 A N.8.70	APOYO MANTENIMIENTO
TAP-091-GF - ASCENSOR MIGRACION - DESDE N.00 A N.4.70	APOYO MANTENIMIENTO
TAP-092-GF - ASCENSOR BANDAS INTER - DESDE N.00 A N.4.70	APOYO MANTENIMIENTO
FD 2102 - AIRE DE PRECISIÓN - SALA VIP COPA MUELLE INTER	APOYO MANTENIMIENTO
FD 2078 - AIRE DE PRECISIÓN - PASILLO TÉCNICO DETRÁS DE MIGRACIÓN 4.70	APOYO MANTENIMIENTO
TAA 104 - AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT	APOYO MANTENIMIENTO

FECHA DEL CORTE 2: SABADO 29 DE JULIO DE 2023
AFECTACIÓN: CARGAS EN RED NORMAL SUBESTACIÓN OPAIN1
HORARIO: DESDE 29/07/2023 A LAS 00:20HL HASTA 29/07/2023 A LAS 03:20HL
DURACION: 3 HORAS

AFFECTACIONES RED NORMAL 480V (3 HORAS):	CONTINGENCIA
TABLERO AIRE DE PRECISION TACC – S/E 1	APOYO MANTENIMIENTO
TABLERO DE TRANSICIÓN - +TTP56-N	APOYO MANTENIMIENTO
PLB 44-45-46	EQUIPO OPERATIVO, NO SE OPERARÁ POR PREVENCION SST.
PLB 47	EQUIPO OPERATIVO, NO SE OPERARÁ POR PREVENCION SST.
PLB 48-49-50	EQUIPO OPERATIVO, NO SE OPERARÁ POR PREVENCION SST.

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

Cordialmente,

(Firmado)

Mauricio Vélez

Gerente de Infraestructura

OPAIN S.A.