

CIRCULAR EXTERNA

CE-2024-00139

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2023

S/E CODENSA 7

PARA: Comunidad Aeroportuaria
 DE: Gerencia de Infraestructura
 FECHA: viernes, 19 de julio de 2024

OPAIN S.A. informa que con motivo de ejecución de actividades de mantenimiento en celdas de subestación eléctrica CODENSA 7, se requiere realizar el siguiente corte de energía:

FECHA DEL CORTE: MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2024**HORARIO: DESDE 24/07/2024 A LAS 23:00HL HASTA 25/07/2024 A LAS 03:30HL****DURACIÓN: 4.5 HORAS**

Durante este corte se verán afectados los siguientes usuarios:

S/E	LOCAL	LOCAL JD	CONTRATO N°	TENEDOR DE ESPACIO
TP7	1-25-02-BO	GJT10380		JUAN VALDEZ
TP7	1-25-03-BO	GJT10370		JUAN VALDEZ
TP7	1-25-03-BO	GJT10370		BODEGA DOGGER
TP7	1-25-04-BO	GJT10360		JUAN VALDEZ
TP7	1-25-06-BO	GJT10400	OP-DC-CA-606-16	AVIANCA SEGURIDAD TERCEROS
TP7	1-25-01-CA	GBT10920	OP-DC-CA-606-16	AVIANCA CASINO
TP7	1-25-14-BO	GJT10550	OP-DC-CA-650-17	DFASS DUFREY BGAS 1-25-(14,15,16,17,18,19)-BO
	1-25-15-BO	GJT10560(R)	OP-DC-CA-650-17	
	1-25-16-BO	GJT10570(R)	OP-DC-CA-650-17	
	1-25-17-BO	GJT10600(R)	OP-DC-CA-650-17	
	1-25-18-BO	GJT10590(R)	OP-DC-CA-650-17	
	1-25-19-BO	GJT10580(R)	OP-DC-CA-650-17	
TP7	M-25-38-OF	GBTM0470	OP-DC-CA-606-16	AVIANCA BO M SUR
TP7	1,M-25-00-LC	GBTM0310	OP-DC-CA-606-16	AVIANCA LOCKERS
TP7	M-25-35-OF	GBTM0340	OP-DC-CA-704-17	DFASS DUFREY OFIC 30,35 NORMAL
	M-25-28-OF			DFASS DUFREY OFIC 28,29 REGULADA
TP7	M-25-34-OF	GBTM0330	OP-DC-CA-704-17	DUFREY DFASS CUARTO MONITOREO
TP7	M-23-21-OF	GBTM0680	OP-DC-CA-705-17	(M-25-21-OF) ATTENZA OFICINA
TP7	M-23-22-OF	GBTM0670	OP-DC-CA-705-17	(M-25-22-OF) ATTENZA OFICINA
TP7	2-25-08B-RT	GCA2032B	OP-DC-CA-650-17	DUFREY DUTY PAID
TP7	2-25-10-FB	GCA20250		KOKORIKO
TP7	2-25-11-FB	GCA2027A		KOKORIKO

TP7	2-25-11-FB	GCA2027A		DUNKIN DONUTS
TP7	2-25-12-FB	GCA20280		KOKORIKO
TP7	2-25-14-FB	GCA20300		JUAN VALDEZ
TP7	2-25-15-FB	GCA2030A		HOME BURGUER
TP7	2-25-16-FB	GCA20310		HOME BURGUER
TP7	2-23-01-RT	GHT20400	OP-DC-CA-620-16	ESTIBOL TUMI
TP7	2-23-02-RT	GHT20390	OP-DC-CA-620-16	ESTIBOL INKANTA
TP7	3-25-01-FB	GHT30200	OP-DC-CA-628-16	GASTRONOMIA ITALIANA DE COLOMBIA - ARCHIES
TP7	3-25-08-FB	GHT30130	OP-DC-CA-627-16	ESTRELLA ANDINA S.A.S. STARBUCKS
TP7	3-25-07-FB	GHT30140	OP-DC-CA-626-16	DONUCOL-DUNKIN
TP7	3-25-02-FB	GHT30190	OP-DC-CA-629-16	ANDRES CARNE DE RES
TP7	3-25-06-FB	GHT30150	OP-DC-CA-1116-23	(2-25-08A-RT) SBARRO
TP7	3-25-03-FB	GHT30170	OP-DC-CA-654-17	COLWING SAS - WINGS STOP
TP7	SUR	VALLAEUC/EXP-563C/EXP-563A/EXP-563B	OP-DC-EC-563-17	EUCOL PUBLICIDAD SUR
TP7	2.3-25-00-VP	GKT30100	OP-DC-CA-606-16	SALA VIP AVIANCA
TP7	-P-02-FB	GHT1085X	OP-DC-CA-706-17	JUAN VALDEZ
TP7	2-25-09-RT	GCA2023A	OP-DC-CA-660-17	KRONO TIME - TOUS
TP7	-P-01-FB	GHT1084X		EL VECI MINI MARKET
TP7	2-24-05-RT	GCT20360	OP-DC-CA-804-18	MINISO
TP7	3-23-01-BO	GHT30250	OP-DC-CA-787-18	EL CORRAL BODEGA
TP7	2-24-07-RT	GCT20340	OP-DC-CA-637-16	SALA RECOMENDADOS NAL AVA
TP7	M-23-23-OF	GBTM0660	OP-DC-CA-824-19	(M-25-23-OF) LONGPORT
TP7	M-25-36A-RT	GGAM0290	OP-DC-CA-809-19	TOMO SAPIA
TP7	2-24-06-RT	GCT20350	OP-DC-CA-829-19	TEXAL Y PALMARE - AZULU
TP7	COMCEL	GJ101006 / GJ101010	OP-DT-CA-42-19	COMCEL ANTENA PARQ. SUR
TP7	3-23-03-BO	GHT30230	OP-DC-CA-876-19	BODEGA NOVAVENTA
TP7	M-23-24-OF	GBTM048A	OP-DC-CA-930-21	(M-25-24-OF) BODEGA STARBUCKS
TP7	3-23-02-BO	GHT30240	OP-DC-CA-T2-0205-14	BODEGA RESTCAFE OMA
TP7	GCA2022A	GCA2022A		CRIYA - CASCABEL
TP7	GDA2026A	GDA2026A		DROGUERIA PURA
TP7	M-25-32-OF	GCA2022D	OP-DC-CA-939-21	GMO - SUNGLASS
TP7	3-25-04-FB	GCA20260		ALSEA - STARBUCKS
TP7	3-23-04-BO	GHT30220	OP-DC-CA-686-17	BODEGA FRISBY
TP7		GCA2022E	OP-DC-CA -921-21	SALA VIP LOUNGE NACIONAL
TP7	M-25-03-OF	GBTM0370	OP-DC-CA-945-21	OFICINA MENZIES
TP7		GCA2022B	OP-DC-CA-940-21	VICTORIA'S SECRET
TP7	WOM	GJ101009	OP-DT-CA-54-21	WOM POSTE PARQUEADERO SUR
TP7	CROCS	GCA2022C	OP-DC-CA-997-22	CROCS
TP7	M-23-27-BO	GBTM0450	OP-DC-CA-844-19	BODEGA CUEROS VELEZ S.A.S
TP7	M-25-31-OF	GBTM0320	OP-DC-CA-966-22	BRITT OFICINAS
TP7	3-25-05-FB	GHT30120		SUPER WOK
TP7				NUEVO ARMERILLO

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

Cordialmente,

(Firmado)

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS

Gerente de Infraestructura

OPAIN S.A.