

CIRCULAR EXTERNA

2019200000657

DESVÍO DE LA CALLE DE SERVICIO EXTERNA QUE CONECTA LA T1 CON LA T2


PARA: COMUNIDAD AEROPORTUARIA

DE: GERENCIA DE OPERACIONES – OPAIN S.A.


FECHA: 17 de mayo de 2019

OPAIN S.A. se permite informar que del 20 de mayo al 30 de junio de 2019, se realizará el desvío de la calle de servicio externa que conecta la terminal 1 (T1) con la terminal 2 (T2), hacia el puesto de estacionamiento 62 el cual se encuentra fuera de operación actualmente.

UBICACIÓN DEL DESVÍO



DETALLE DEL DESVÍO



Por lo anterior es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Acatar las instrucciones del personal de apoyo de las obras y de los Inspectores de OPAIN.
2. No ingresar a las zonas de obra que estarán demarcadas con cerramiento (maletines y balizas rojas)
3. Se solicita a los vehículos acatar la nueva señalización dispuesta (maletines, luces rojas, señales de desvío), así como las indicaciones del personal auxiliar de obra que será apoyo para la indicación de la ruta de circulación de vehicular en la zona.

Agradecemos socializar esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

(Firmado)
TOMAS ARAGON PALACIOS
Gerente de Operaciones
OPAIN S.A

Elaboró: Dirección de Seguridad Operacional